

【消費生活用製品安全法に基づくトヨタミからの報告】

■重大製品事故一覧

管理番号	事故発生日	製品名	機種・型式	事故内容	製品の使用期間	事故原因	発生場所 〇〇県
A201200802	平成25年1月10日	石油ストーブ(開放式)	RS-D295	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	岩手県
A201200822	平成25年1月3日	石油ストーブ(開放式)	RB-25C	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を使用中、消火せずに給油していた可能性を含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	宮崎県
A201200840	平成25年1月11日	石油ストーブ(開放式)	LC-32AF	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A201200902	平成25年2月3日	石油ストーブ(開放式)	LC-E30	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に可燃物が接触して引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A201200929	平成25年2月12日	石油ストーブ(開放式)	LC-L368S(株式会社長府製作所ブランド:型式FH-3606T)	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	熊本県
A201200957	平成25年2月8日	石油ストーブ(開放式)	RCA-260	集合住宅の1階を全焼、1棟を類焼とする火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	徳島県
A201200996	平成25年2月24日	石油給湯機	DS-4000(S)	当該製品を使用中、異臭がして停止したことから、再度点火したところ、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	熊本県
A201201008	平成25年2月27日	石油ストーブ(開放式)	RCA-374	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	岩手県
A201201034	平成25年3月1日	石油ストーブ(開放式)	RCA-102	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の給油タンクを抜いて使用中のまま外出した状況を含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	東京都
A201201036	平成25年3月11日	石油ストーブ(開放式)	RS-277	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品に可燃物が接触して引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	奈良県
A201300006	平成25年3月16日	石油ストーブ(開放式)	RCA-88	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	福岡県
A201201062	平成25年3月17日	石油ストーブ(開放式)	RS-S23B	当該製品を使用中、外出し戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	不明	調査中	北海道
A201300009	平成25年3月21日	石油ストーブ(開放式)	R-33	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	不明	調査中	新潟県
A201300022	平成25年3月31日	石油ストーブ(開放式)	RS-L21	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	不明	調査中	宮崎県