

【消費生活用製品安全法に基づくトヨタミからの報告】

■重大製品事故一覧

					更新日	2024年4月26日		(令和6年)	
管理番号	事故発生日		製品名	機種・型式	事故概要	公表日		被害状況	発生場所
									〇〇県
A202400063	2024年3月13日	(令和6年)	石油ストーブ(開放式)	NT-946	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 製造から25年以上経過した製品。	2024年4月23日	(令和6年)	火災 死亡1名	愛知県
A202301124	2024年2月1日	(令和6年)	石油ストーブ(開放式)	RC-W360	建物4棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	2024年3月22日	(令和6年)	火災 (軽傷1名)	新潟県
A202301081	2024年2月27日	(令和6年)	石油ストーブ(開放式)	RCA-36C	作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の原因も含め、現在、原因を調査中。 製造から40年以上経過した製品。	2024年3月8日	(令和6年)	火災	神奈川県
A202301080	2023年11月20日	(令和5年)	石油ストーブ(開放式)	RCA-206	当該製品の上に鍋を置いた状態で当該製品を使用中、鍋に油を注ぎ、その場を離れた後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 製造から30年以上経過した製品。	2024年3月8日	(令和6年)	火災	北海道
A202301072	2024年2月27日	(令和6年)	石油給湯機	BS-3300S (3N)	当該製品を使用中、異音及び異臭がして停電したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の原因も含め、現在、原因を調査中。 製造から25年以上経過した製品。	2024年3月8日	(令和6年)	火災	鳥取県
A202301069	2024年2月27日	(令和6年)	石油ストーブ(開放式)	R-375	作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の原因も含め、現在、原因を調査中。 製造から25年以上経過した製品。	2024年3月5日	(令和6年)	火災 (軽傷1名)	長崎県
A202301068	不明	不明	石油ストーブ(開放式)	RC-D29C	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の原因も含め、現在、原因を調査中。	2024年3月5日	(令和6年)	CO中毒 死亡1名	宮城県
A202301028	2024年2月6日	(令和6年)	石油ストーブ(開放式)	KS-67H	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の原因も含め、現在、原因を調査中。	2024年2月20日	(令和6年)	火災	兵庫県
A202300983	2024年1月28日	(令和6年)	石油ストーブ(開放式)	RCA-206	車庫で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の原因も含め、現在、原因を調査中。 製造から30年以上経過した製品。	2024年2月9日	(令和6年)	火災	愛知県
A202300910	2024年1月10日	(令和6年)	石油温風暖房機 (開放式)	不明	建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	2024年1月23日	(令和6年)	火災 (軽傷1名)	福岡県
A202300909	2024年1月12日	(令和6年)	石油ストーブ(開放式)	RB-251	事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	2024年1月23日	(令和6年)	火災	兵庫県
A202300887	2024年1月1日	(令和6年)	石油ストーブ(開放式)	KS-GE67	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現地、原因を調査中。	2024年1月16日	(令和6年)	火災	長野県