

【消費生活用製品安全法に基づくトヨタミからの報告】

■ 重大製品事故一覧

| | | | | | 更新日 | 2023年1月27日 (令和5年) | |
|------------|--------------------|--------------|----------|--|--------------------|----------------------|-------------|
| 管理番号 | 事故発生日 | 製品名 | 機種・型式 | 事故概要 | 公表日 | 被害状況 | 発生場所 〇〇県 |
| A202200467 | 2022年2月3日 (令和4年) | 石油ストーブ(開放式) | RC-296S | 当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め現在、原因を調査中。 | 2022年9月16日 (令和4年) | 火災 | 滋賀県 |
| A202100874 | 2022年2月4日 (令和4年) | 石油ストーブ(開放式) | RS-S23D | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するののか、他の原因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2022年2月18日 (令和4年) | 火災:重傷 1名 | 島根県 |
| A202100940 | 2022年2月18日 (令和4年) | 石油ストーブ(開放式) | RS-S23F | 当該製品を使用中、建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2022年3月11日 (令和4年) | 火災 | 千葉県 |
| A202200053 | 2022年4月4日 (令和4年) | 石油ストーブ(半密閉式) | HR-650F | 当該製品及び建物1棟を全焼、3棟を類焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2022年4月22日 (令和4年) | 火災:軽傷 2名 | 北海道 |
| A202200093 | 2022年4月30日 (令和4年) | 電気ストーブ | ESHT-802 | 店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2022年5月17日 (令和4年) | 火災 | 北海道 |
| A202200603 | 2022年11月3日 (令和4年) | 石油ストーブ(密閉式) | FR-70J | 当該製品を焼損する火災事故が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2022年11月11日 (令和4年) | 火災 | 秋田県 |
| A202200665 | 2022年11月22日 (令和4年) | 石油ストーブ(開放式) | RS-L21 | 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品から出火したののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2022年12月6日 (令和4年) | 火災:軽傷 1名 | 高知県 |
| A202200666 | 2022年11月22日 (令和4年) | 石油ストーブ(開放式) | RS-L27 | 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品から出火したののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2022年12月6日 (令和4年) | 火災:軽傷 1名 | 高知県 |
| A202200690 | 2022年11月23日 (令和4年) | 石油ストーブ(開放式) | LCY-330 | 建物を全焼する火災事故が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の原因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2022年12月9日 (令和4年) | 火災:軽傷 1名 | 北海道 |
| A202200669 | 2022年11月30日 (令和4年) | 石油ストーブ(開放式) | RCA-104 | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2022年12月6日 (令和4年) | 火災 | 愛知県 |
| A202200684 | 2022年11月28日 (令和4年) | 石油ストーブ(開放式) | RL-25F | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2022年12月9日 (令和4年) | 火災:死亡 1名・軽傷 2名 | 千葉県 |
| A202200714 | 2022年11月29日 (令和4年) | 石油ストーブ(開放式) | RCA-91 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災事故が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2022年12月16日 (令和4年) | 火災 | 山口県 |
| A202200715 | 2022年11月30日 (令和4年) | 石油ストーブ(密閉式) | FR-70H | 建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の原因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2022年12月16日 (令和4年) | 火災 | 北海道 |
| A202200792 | 2022年12月21日 (令和4年) | 石油ストーブ(密閉式) | FF-35A | 当該製品を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の原因かも含め、現在、原因を調査中。 | 2023年1月11日 (令和5年) | 火災:軽傷 2名 | 北海道 |
| A202200793 | 2022年12月20日 (令和4年) | 石油ストーブ(開放式) | RCA-260 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品から出火したののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 製造から35年以上経過した製品。 | 2023年1月11日 (令和5年) | 火災:死亡 2名 | 岡山県 |