

# お客様に大切なお願いがあります

1982年(昭和57年)から1984年(昭和59年)に製造しました  
トヨタ石油ファンヒーターを探しています

1982年(昭和57年)から1984年(昭和59年)製の豊臣工業(現(株)トヨミ)製石油ファンヒーターにつきまして、一酸化炭素中毒事故が起こる可能性があり、1986年より製品の自主交換を行って参りましたが、残念ながら未だ全数交換するには至っておりません。

誠にお手数ですが、今一度、お客様がお使いの石油ファンヒーターの型番をお確かめ頂き、対象機種をお使いのお客様は、直ちにご使用を中止されるとともに、下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げますとともに、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

## 対象機種

LCR-3 LCR-3-1 LS-3 LS-3-1 LS-6



## ご連絡先

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 株式会社トヨミ

フリーダイヤル **0120-104-154**

(お客様よりお知らせ頂きました個人情報、商品の交換目的以外には使用いたしません)

## ご安心ください

現在の石油ファンヒーターには、全機種事故防止の為に安全装置が付いております。どうぞ、安心してご購入ください。

●不完全燃焼防止装置  
(1986年7月JIS規格にて制定)

●消し忘れ消火装置(3時間タイマー)  
(1997年6月JIS規格にて制定)

●その他、地震や機械的な故障の場合の自動消火装置も付いております。

※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みください。