

【消費生活用製品安全法に基づくトヨタミからの報告】

■重大製品事故一覧

					更新日	2024年11月29日		(令和6年)	
管理番号	事故発生日		製品名	機種・型式	事故概要	公表日		被害状況	発生場所
									〇〇県
A202300774	2023年12月1日	(令和5年)	石油ストーブ(開放式)	RSX-230	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	2023年12月8日	(令和5年)	火災	愛知県
A202300745	2023年11月18日	(令和5年)	石油ストーブ(開放式)	NT-913	当該製品を使用中、当該製品から黒煙が出る火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品に起因するのか、他の原因かも含め、現在、原因を調査中。製造から30年以上経過した製品。	2023年12月1日	(令和5年)	火災	福岡県
A202300167	2023年3月17日	(令和5年)	石油ストーブ(開放式)	RC-D302	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、ほかの原因かも含め、現在、原因を調査中。	2023年6月2日	(令和5年)	火災:死亡 1名	岡山県
A202300094	2023年4月26日	(令和5年)	石油ストーブ(開放式)	RCA-107	当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品は、焼損が著しく、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	2023年5月12日	(令和5年)	火災:軽傷 1名	岡山県
A202300079	2022年3月15日	(令和4年)	石油ストーブ(開放式)	RSX-230	当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の原因かも含め、現在、原因を調査中。	2023年5月9日	(令和5年)	火災	福島県
A202300049	2023年4月21日	(令和5年)	石油ストーブ(開放式)	NRC- W3619E7	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。(A202300048)と同一。当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	2023年4月25日	(令和5年)	火災	山口県
A202300048	2023年4月21日	(令和5年)	石油ストーブ(開放式)	NRC- W3617E5	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。(A202300049)と同一。当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	2023年4月25日	(令和5年)	火災	山口県
A202200895	2023年1月6日	(令和5年)	石油ストーブ(開放式)	PS-27AJIK	異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品は、給油時にカートリッジタンクから灯油が漏れ、漏れた灯油が使用中の燃焼筒に接触して引火、置台で燃え広がった可能性が考えられるが、事故発生時の状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	2023年2月3日	(令和5年)	火災:死亡 1名	岡山県