

【消費生活用製品安全法に基づくトヨタミからの報告】

■重大製品事故一覧

					更新日	2025年4月18日 (令和7年)			
管理番号	事故発生日		製品名	機種・型式	事故概要	公表日		被害状況	発生場所
A202400903	2024年11月23日	(令和6年)	石油ストーブ (開放式)	ML-21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。製造から25年以上経過した製品。	2024年12月6日	(令和6年)	火災	栃木県
A202400868	2024年10月23日	(令和6年)	石油温風暖房機 (開放式)	LC-320	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。A202400867と同一。	2024年11月26日	(令和6年)	火災 (軽傷1名)	愛知県
A202400867	2024年10月23日	(令和6年)	石油ストーブ (開放式)	RSX-230	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。A202400868と同一。	2024年11月26日	(令和6年)	火災 (軽傷1名)	愛知県
A202400272	2024年6月19日	(令和6年)	除湿機	TD-C56E	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の原因かも含め、現在、原因を調査中。	2024年6月28日	(令和6年)	火災	兵庫県
A202400205	2024年5月21日	(令和6年)	石油ストーブ (開放式)	RS-S29F	建物1棟を全焼、4棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	2024年6月11日	(令和6年)	火災 (軽傷1名)	長野県
A202400063	2024年3月13日	(令和6年)	石油ストーブ (開放式)	NT-946	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品は焼損が著しく、確認できない部品があり、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	2024年4月23日	(令和6年)	火災 (死亡1名)	愛知県
A202301124	2024年2月1日	(令和6年)	石油ストーブ (開放式)	RC-W360	建物4棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	2024年3月22日	(令和6年)	火災 (軽傷1名)	新潟県
A202301081	2024年2月27日	(令和6年)	石油ストーブ (開放式)	RCA-36C	作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の原因かも含め、現在、原因を調査中。製造から40年以上経過した製品。	2024年3月8日	(令和6年)	火災	神奈川県
A202301080	2023年11月20日	(令和5年)	石油ストーブ (開放式)	RCA-206	当該製品の上に鍋を置いた状態で当該製品を使用中、鍋に油を注ぎ、その場を離れた後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。製造から30年以上経過した製品。	2024年3月8日	(令和6年)	火災	北海道
A202301072	2024年2月27日	(令和6年)	石油給湯機	BS-3300S (3N)	当該製品を使用中、異音及び異臭が生じて停電したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品は、長期使用(28年)により燃焼不良となり、熱交換器内部でフィンにすすが堆積して閉塞したことから、未燃灯油や高温の排気ガスが発生し、機器内部へ漏れて出火したものと推定される。	2024年3月8日	(令和6年)	火災	鳥取県
A202301069	2024年2月27日	(令和6年)	石油ストーブ (開放式)	R-375	作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の原因かも含め、現在、原因を調査中。製造から25年以上経過した製品。	2024年3月5日	(令和6年)	火災 (軽傷1名)	長崎県
A202301068	不明	不明	石油ストーブ (開放式)	RS-D29C	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の原因かも含め、現在、原因を調査中。	2024年3月5日	(令和6年)	CO中毒 (死亡1名)	宮城県
A202301028	2024年2月6日	(令和6年)	石油ストーブ (開放式)	KS-67H	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の原因かも含め、現在、原因を調査中。	2024年2月20日	(令和6年)	火災	兵庫県
A202300910	2024年1月10日	(令和6年)	石油温風暖房機 (開放式)	LC-S32D	建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品の燃焼部に異常燃焼の痕跡はなく、確認できた部品に異常は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	2024年1月23日	(令和6年)	火災 (軽傷1名)	福岡県
A202300887	2024年1月1日	(令和6年)	石油ストーブ (開放式)	KS-GE67	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現地、原因を調査中。	2024年1月16日	(令和6年)	火災	長野県